52 二子居村公園

ふたこいむらこうえん

花壇に囲まれた小さな公園

【所在地】高津区二子3-6-35 【管理状況】街区公園・愛護会なし



●気づいたこと

砂場の上の藤棚が美しい。
狭いのでブランコの柵が大きく見える。すべり台が高く、遊具は小学生向き?
周囲にぐるっと咲いている花壇の花で遊べるといいが。

●もっと活用するために

大陸天公園と異なる要素を持つ公園として、乳幼児親子がこじんまり遊べる空間をめざしたい。リニューアルの際に乳幼児用の複合遊具を。花壇の世話をしている人と意思疎通を図り、花や雑草でも遊べるといい。母たちも集えるよう、ベビーカーで入れる入り口に。ベンチの位置にも工夫が必要。

●調査日 平成21年
10月22日（木）12時00分～
調査時の利用は0人



<コミュニティ>	**2点**	
ベンチがある	○	
テーブルがある	×	
日陰がある	○	
掲示板がある	×	
子ども達を見守る大人が居る	×	花壇の世話をしている人がいる
生活に根ざした遊びが体験できる	×	
雨宿りできる場所がある	×	
地域の人が手入れしている畑や花壇がある	○	立ち入りは禁止
イベントがよく開かれる	×	
人と人とのつながりを感じる	×	
<安心感>	**4点**	
明るい	○	
人目がある（外からの）	○	マンションのリビング側
植栽が適切に配置されている	○	
よく使われている	×	ペットの散歩の人はいる
通り道として利用できる	×	入口が階段なのでわざわざ利用しない
遊具スペースと広場スペースに分かれている	○	広場はない
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある	○	柵・花壇がある
ゴミが散乱していない	○	
壊れたままになっている遊具がない	○	
路上駐車がない	○	
街灯がある	○	
<公園の魅力>	**2点**	
四季を感じる自然がある	○	花壇の花・藤棚
せせらぎや池がある	×	
砂場が清潔で使いやすい	○	
ボール遊びが出来るスペースがある	×	
よく子ども達が利用している	×	
バスケ・テニスなど体を使った遊びのスペースがある	×	
<創造性>	**1点**	
遊びの素材となる木や土、水がある	×	
木の実や草花、虫など遊べる自然がある	×	
ダスト舗装されていない部分がある	×	
地面に起伏がある	×	
冒険的な遊びが体験出来る	×	
遊び心を刺激する要素がある	×	
<利便性>	**2点**	
利用しやすい場所にある	○	
ベビーカーを押したまま移動できる	×	入口が階段&柵で入れない
トイレがある	×	
水道がある	○	
時計がある	×	
駐車スペースがある	×	
<広さ>	**1点**	

面積 ～400 ～800 ～2500 ～10000 10001～（302㎡）

53 大陸天公園

だいろくてんこうえん

大イチョウのある古い公園

【所在地】高津区二子4-18-1 【管理状況】街区公園・愛護会

●気づいたこと

さびれている、という印象。地面はブロック（石碑まわり）、根っこ、プラスチックシートなどでデコボコしていて、小さい子は転びそう。
以前あった砂場のシートはないが、砂場には遊ばれた跡がある。
隣接する民家に、公園ブロックを登って書いたと思われる落書きがあり、荒れた感じ。

●もっと活用するために

すべり台とブランコは古い。土がなくなり、公園内の大木の根っこもイスの土台もむき出しに。上から土は足せるのか?
地域の治安を考えても、落書きは早く消した方がよい。
今後リニューアルがあるとしたら、イチョウの木を活かした小学生向きの公園にしたい。

●調査日 平成21年
10月22日（木）
11時40分～
調査時の利用は



<コミュニティ>	**2点**	
ベンチがある	○	
テーブルがある	×	
日陰がある	○	
掲示板がある	○	川崎市の掲示板
子ども達を見守る大人が居る	×	
生活に根ざした遊びが体験できる	×	
雨宿りできる場所がある	×	
地域の人が手入れしている畑や花壇がある	×	
イベントがよく開かれる	×	
人と人とのつながりを感じる	×	
<安心感>	**3点**	
明るい	×	
人目がある（外からの）	○	人や車の通る道路、住宅の南側
植栽が適切に配置されている	○	
よく使われている	○	
通り道として利用できる	×	
遊具スペースと広場スペースに分かれている	×	
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある	×	今以上の対策が必要
ゴミが散乱していない	○	
壊れたままになっている遊具がない	×	隣接民家・遊具にスプレーの落書き
路上駐車がない	○	
街灯がある	○	
<公園の魅力>	**3点**	
四季を感じる自然がある	○	大イチョウの木・サクラ・ポプラ
せせらぎや池がある	×	
砂場が清潔で使いやすい	○	遊んだ跡があり日当たりもよい
ボール遊びが出来るスペースがある	×	車道に面していて危ない
よく子ども達が利用している	△	小学生?
バスケ・テニスなど体を使った遊びのスペースがある	×	
<創造性>	**2点**	
遊びの素材となる木や土、水がある	○	大イチョウに登れる
木の実や草花、虫など遊べる自然がある	×	
ダスト舗装されていない部分がある	○	ダスト舗装はなし、土が減っている
地面に起伏がある	×	
冒険的な遊びが体験出来る	×	
遊び心を刺激する要素がある	×	
<利便性>	**3点**	
利用しやすい場所にある	○	
ベビーカーを押したまま移動できる	○	
トイレがある	×	
水道がある	○	
時計がある	×	
駐車スペースがある	×	
<広さ>	**2点**	

面積 ～400 ～800 ～2500 ～10000 10001～（514㎡）

54 諏訪河原公園

ずわかわらこうえん

静かな住宅街の、築山のある公園

【所在地】諏訪1-19-11 【管理状況】街区公園・愛護会



●気づいたこと
分かりにくい場所だが、入口の机イスのあるコミュニティスペースがうまく機能していて人がいっぱい。利用者同士の顔がつながっていて、滞在時間も長い。
遊具は少ないが、こじんまりしていて目が届きやすい。築山も好評。
すべり台の土台がむき出しで危険。

●もっと活用するために
決まった条件の中でよく機能している公園だが、日陰や水道などの整備が必要。立地的には、じゃまにならないところに砂場があっても良さそう。

●平成21年10月22日（木）
11時15分～ ☀
調査時の利用は親子6組と保育園1組



<コミュニティ>	**3点**	
ベンチがある	○	
テーブルがある	○	
日陰がある	×	
掲示板がある	×	
子ども達を見守る大人が居る	×	
生活に根ざした遊びが体験できる	×	
雨宿りできる場所がある	×	
地域の人が手入れしている畑や花壇がある	×	
イベントがよく開かれる	×	
人と人とのつながりを感じる	○	
<安心感>	**3点**	
明るい	○	
人目がある（外からの）	○	
植栽が適切に配置されている	○	
よく使われている	○	保育園の利用もある
通り道として利用できる	×	
遊具スペースと広場スペースに分かれている	×	すべり台とスプリング遊具のみ
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある	○	車の往来がほとんどない
ゴミが散乱していない	×	はじっこにゴミ
壊れたままになっている遊具がない	×	すべり台の土台がむき出し
路上駐車がない	○	
街灯がある	○	
<公園の魅力>	**3点**	
四季を感じる自然がある	○	アジサイ
せせらぎや池がある	×	
砂場が清潔で使いやすい	×	砂場なし
ボール遊びが出来るスペースがある	○	小学生がサッカーをする程度
よく子ども達が利用している	○	自転車の跡もある
バスケ・テニスなど体を使った遊びのスペースがある	×	
<創造性>	**2点**	
遊びの素材となる木や土、水がある	×	
木の実や草花、虫など遊べる自然がある	×	遊べる自然がほしい
ダスト舗装されていない部分がある	○	築山部分
地面に起伏がある	○	築山部分
冒険的な遊びが体験出来る	×	
遊び心を刺激する要素がある	○	
<利便性>	**2点**	
利用しやすい場所にある	×	
ベビーカーを押したまま移動できる	○	
トイレがある	×	
水道がある	×	水道の要望がある
時計がある	○	
駐車スペースがある	×	
<広さ>	**2点**	
面積 ～400 ～800 ～2500 ～10000 10001～（793㎡）		

55 東高津公園

ひがしたかつこうえん

小学校に隣接した、広いが殺風景な公園

【所在地】高津区北見方2-6 【管理状況】街区公園・愛護会



●気づいたこと
たくさんの親子連れで賑わうが、地面の砂ぼこりがひどく、遊ぶと真っ白に。砂場はないが砂遊び道具持参の親子も多く、砂場の要望がある。周囲の植え込みが枯れてなくなっているところもあり、車道への対策が心もとない。小学生がボールで遊ぶが、車道にボールが出るので危険。（→道路沿いに低木を植える予定あり）

●もっと活用するために
砂ぼこりで近隣が迷惑しているので、ダスト舗装でなく芝生や草っぱらにしてはどうか。
商店側に車道との区切りにもなるアスレチック遊具や柵を設置するなど工夫して、小学生も体を使って遊べる公園に。ボール遊びや鬼ごっこができる空間がほしい。

●平成21年10月22日（木）
10時37分～ ☀
調査時の利用は親子13組



<コミュニティ>	**3点**	
ベンチがある	○	
テーブルがある	×	
日陰がある	○	なくはない
掲示板がある	×	
子ども達を見守る大人が居る	×	
生活に根ざした遊びが体験できる	×	
雨宿りできる場所がある	×	
地域の人が手入れしている畑や花壇がある	×	
イベントがよく開かれる	×	
人と人とのつながりを感じる	○	利用者同士顔はつながっている
<安心感>	**4点**	
明るい	○	
人目がある（外からの）	○	
植栽が適切に配置されている	×	低木が枯れ柵の役割を果たさない
よく使われている	○	保育園の利用もある
通り道として利用できる	○	小学生も通る
遊具スペースと広場スペースに分かれている	○	
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある	×	車は時々通る程度だが、危ない
ゴミが散乱していない	○	
壊れたままになっている遊具がない	○	
路上駐車がない	○	
街灯がある	○	
<公園の魅力>	**3点**	
四季を感じる自然がある	○	しだれ桜・花ミズキなど
せせらぎや池がある	×	
砂場が清潔で使いやすい	×	砂場なし
ボール遊びが出来るスペースがある	△	小学生だと現状厳しい
よく子ども達が利用している	○	
バスケ・テニスなど体を使った遊びのスペースがある	×	
<創造性>	**2点**	
遊びの素材となる木や土、水がある	×	
木の実や草花、虫など遊べる自然がある	○	ドングリ、木の実
ダスト舗装されていない部分がある	○	周りは以前芝生だったようだ
地面に起伏がある	×	
冒険的な遊びが体験出来る	×	
遊び心を刺激する要素がある	×	
<利便性>	**3点**	
利用しやすい場所にある	○	
ベビーカーを押したまま移動できる	○	
トイレがある	×	
水道がある	○	
時計がある	○	
駐車スペースがある	×	
<広さ>	**3点**	
面積 ～400 ～800 ～2500 ～10000 10001～（1,045㎡）		

⑨東高津小学校区

56 北見方2丁目公園

きたみかたにちょうめこうえん

府中街道沿いにある健康遊具（ベンチ）の公園

【所在地】高津区北味方2-260-9 【管理状況】街区公園・愛護会なし



●気づいたこと
府中街道の車の騒音があり、くつろげる立地ではない。子どもの遊び場としては不適だが、周囲に遊び場がないためニーズはある。

●もっと活用するために
この立地では滞在時間も短い。乳幼児向けのアスレチック遊具を置けばどうか。

●調査日 平成21年
10月22日（木）10時14分～ ☀
調査時の利用は親子1組



<コミュニティ>	1点	
ベンチがある	○	健康遊具を兼ねている
テーブルがある	×	
日陰がある	×	
掲示板がある	×	
子ども達を見守る大人が居る	×	
生活に根ざした遊びが体験できる	×	
雨宿りできる場所がある	×	
地域の人が手入れしている畑や花壇がある	×	
イベントがよく開かれる	×	
人と人とのつながりを感じる	○	

<安心感>	3点	
明るい	○	
人目がある（外からの）	△	隣接マンションの目が注がれれば
植栽が適切に配置されている	○	
よく使われている	×	
通り道として利用できる	○	
遊具スペースと広場スペースに分かれている	○	遊具なし
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある	×	車の通りが多く心もとない
ゴミが散乱していない	○	
壊れたままになっている遊具がない	○	
路上駐車がない	○	
街灯がある	○	

<公園の魅力>	1点	
四季を感じる自然がある	○	ヤマモモ・サクラなど
せせらぎや池がある	×	
砂場が清潔で使いやすい	×	砂場なし
ボール遊びが出来るスペースがある	×	
よく子ども達が利用している	×	他に遊べる場がなくて来る親子
バスケ・テニスなど体を使った遊びのスペースがある	×	

<創造性>	1点	
遊びの素材となる木や土、水がある	×	
木の実や草花、虫など遊べる自然がある	×	遊べる自然の要素がない
ダスト舗装されていない部分がある	×	
地面に起伏がある	×	
冒険的な遊びが体験出来る	×	
遊び心を刺激する要素がある	×	

<利便性>	3点	
利用しやすい場所にある	○	
ベビーカーを押したまま移動できる	○	
トイレがある	×	
水道がある	○	
時計がある	×	
駐車スペースがある	×	

<広さ>	2点
面積	～400 (～800) ～2500 ～10000 10001～（416㎡）

57 下野毛1丁目公園

しものげいっちょうめこうえん

こども文化センターの隣にある遊具の公園

【所在地】高津区下野毛1-3 【管理状況】街区公園・愛護会



●気づいたこと
2方向が道路で、道幅は狭いが往来が激しい。浮浪者らしき人が時々いる。こども文化センターの隣にあるが日常的な関連性は薄く、子どもはあまり遊んでいないらしい。
ダスト舗装がはげて小石が出ている。砂場に猫のフンがある。
（→H21年度中に遊具改修工事が入り、新しい公園としてリニューアル）

●もっと活用するために
利用するのは主に乳幼児。砂場の砂をきれいにしてネットを設置。千両・どんぐり・おしろい花など植栽にも変化を。
狭い公園の割によく機能しているが、こども文化センターとの連携も望まれる。

●調査日 平成21年
10月21日（水）
10時45分～ ☀
調査時の利用は0人



<コミュニティ>	2点	
ベンチがある	○	
テーブルがある	×	
日陰がある	○	
掲示板がある	○	
子ども達を見守る大人が居る	×	浮浪者らしき人がいる
生活に根ざした遊びが体験できる	×	
雨宿りできる場所がある	×	
地域の人が手入れしている畑や花壇がある	×	
イベントがよく開かれる	×	
人と人とのつながりを感じる	×	

<安心感>	3点	
明るい	○	
人目がある（外からの）	×	
植栽が適切に配置されている	○	
よく使われている	×	
通り道として利用できる	○	
遊具スペースと広場スペースに分かれている	○	広場はない
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある	×	対策はあるが車の往来が激しい
ゴミが散乱していない	×	
壊れたままになっている遊具がない	○	
路上駐車がない	○	
街灯がある	○	

<公園の魅力>	3点	
四季を感じる自然がある	○	ツツジ・ヤマモモ
せせらぎや池がある	×	
砂場が清潔で使いやすい	×	ふちが高い、猫のフンあり
ボール遊びが出来るスペースがある	×	
よく子ども達が利用している	△	
バスケ・テニスなど体を使った遊びのスペースがある	×	

<創造性>	2点	
遊びの素材となる木や土、水がある	×	
木の実や草花、虫など遊べる自然がある	×	
ダスト舗装されていない部分がある	×	ダスト舗装がはがれ小石が露出
地面に起伏がある	×	
冒険的な遊びが体験出来る	×	
遊び心を刺激する要素がある	○	古い遊具だが工夫して遊べる

<利便性>	3点	
利用しやすい場所にある	○	
ベビーカーを押したまま移動できる	○	
トイレがある	×	
水道がある	○	
時計がある	×	
駐車スペースがある	×	

<広さ>	1点
面積	(～400) ～800 ～2500 ～10000 10001～（288㎡）

58 下野毛2丁目公園

しものげにちょうめこうえん

（工事中）広場スペースのある広い公園

【所在地】高津区下野毛2-8-3 【管理状況】街区公園・愛護会なし



●気づいたこと
緊急時給水拠点確保用貯水槽設置のための工事中（H22年８月まで）。広い。防災倉庫あり。日陰がないので、日中は暑そう。
普段の放課後は小学生がボール遊びをしている。入り口にある木の枠はなに?
（→パーゴラだったが屋根部分は老朽化して撤去。遊具は改修の候補にあがっている。）

●もっと活用するために
工事のため、あまりイメージできず。

●平成21年10月21日（水）
11時10分～ ☀
調査時の利用は０人



<コミュニティ>	1点	
ベンチがある	○	
テーブルがある	×	
日陰がある	×	
掲示板がある	×	
子ども達を見守る大人が居る	×	
生活に根ざした遊びが体験できる	×	
雨宿りできる場所がある	×	
地域の人が手入れしている畑や花壇がある	×	
イベントがよく開かれる	×	
人と人とのつながりを感じる	×	工事中のため分からず

<安心感>	3点	
明るい	○	
人目がある（外からの）	×	
植栽が適切に配置されている	○	
よく使われている	○	
通り道として利用できる	○	
遊具スペースと広場スペースに分かれている	○	
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある	○	
ゴミが散乱していない	×	
壊れたままになっている遊具がない	×	屋根がなく柱が朽ちたパーゴラの枠
路上駐車がない	×	
街灯がある	○	

<公園の魅力>	2点	
四季を感じる自然がある	×	
せせらぎや池がある	×	
砂場が清潔で使いやすい	×	砂場なし
ボール遊びが出来るスペースがある	○	
よく子ども達が利用している	○	
バスケ・テニスなど体を使った遊びのスペースがある	×	

<創造性>	2点	
遊びの素材となる木や土、水がある	×	
木の実や草花、虫など遊べる自然がある	○	
ダスト舗装されていない部分がある	×	舗装以外はコンクリートタイル
地面に起伏がある	×	
冒険的な遊びが体験出来る	×	
遊び心を刺激する要素がある	×	

<利便性>	4点	
利用しやすい場所にある	○	
ベビーカーを押したまま移動できる	○	
トイレがある	○	
水道がある	○	
時計がある	○	
駐車スペースがある	×	

<広さ>	3点
面積	～400 ～800 ～2500 ～10000 10001～（1,534㎡）

59 下野毛3丁目公園

しものげさんちょうめこうえん

住宅街の中の静かで集える公園

【所在地】高津区下野毛3-4 【管理状況】街区公園・愛護会なし



●気づいたこと
コンビニが近く、親子で遊びに来たりお昼ご飯を食べに来たりと、よく使われている。藤棚の下の大きなベンチが活用されている。
利用者が公園事務所に電話して、砂場の上によしずがついたそうだ。公園の隅に大きな石がたくさん置かれている。（→公園事務所で回収済み。）

●もっと活用するために
この立地条件・広さとしては、最善の公園という印象。

●平成21年10月21日（水）
11時40分～ ☀
調査時の利用は親子２組と大人２人



<コミュニティ>	3点	
ベンチがある	○	
テーブルがある	△	大きいベンチがテーブル代わりに
日陰がある	○	
掲示板がある	×	
子ども達を見守る大人が居る	×	
生活に根ざした遊びが体験できる	×	
雨宿りできる場所がある	×	
地域の人が手入れしている畑や花壇がある	×	
イベントがよく開かれる	×	
人と人とのつながりを感じる	○	利用者同士顔はつながっている

<安心感>	4点	
明るい	○	
人目がある（外からの）	×	静かな住宅地
植栽が適切に配置されている	○	
よく使われている	○	昼飯を食べている大人も多い
通り道として利用できる	○	
遊具スペースと広場スペースに分かれている	○	広場はない
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある	○	車は少ない
ゴミが散乱していない	○	
壊れたままになっている遊具がない	○	
路上駐車がない	○	
街灯がある	○	

<公園の魅力>	3点	
四季を感じる自然がある	○	ウメ・藤棚・キンモクセイ・アジサイ
せせらぎや池がある	×	
砂場が清潔で使いやすい	○	
ボール遊びが出来るスペースがある	×	あまりボールでは遊べない
よく子ども達が利用している	○	
バスケ・テニスなど体を使った遊びのスペースがある	×	

<創造性>	2点	
遊びの素材となる木や土、水がある	×	
木の実や草花、虫など遊べる自然がある	○	柵の外側に木の実
ダスト舗装されていない部分がある	×	
地面に起伏がある	×	
冒険的な遊びが体験出来る	×	
遊び心を刺激する要素がある	×	

<利便性>	3点	
利用しやすい場所にある	○	コンビニの近く
ベビーカーを押したまま移動できる	○	
トイレがある	×	
水道がある	○	
時計がある	×	
駐車スペースがある	×	

<広さ>	2点
面積	～400 ～800 ～2500 ～10000 10001～（404㎡）